

Доработка субблока КС59.10-1

1. Убрать связь X1:38 - D10:15 - Инф №0
2. Установить перемычку X1:13 - X1:15 - ГПД
3. Убрать связь D8:10 - R9:1
4. Ввести связь X1:28 - R9:1

Для этой цели на плате устанавливается двужконый переключатель, который позволяет быстро переключить со старого КВМ на КВМ - микро

